

Revisie Jabsco koelwater impeller pomp

Een paar jaar geleden heb ik een beetje oliekkage gehad via een lekke seal van mijn Jabsco impeller pompje. Toen zijn door mij alle seals en O ringen vernieuwd. Ik heb toen gezien dat op de plaats waar de seals op het asje zaten enige slijtage zichtbaar was.

Nu heb ik aan de impeller zijde enige waterlekkage en reviseer mijn pompje m.b.v. **Speedy sleeves**. Een Speedy Sleeve is een busje, harder als de bestaande as, die je met behulp van



bijgeleverd "gereedschap" gemakkelijk over de groef vorming heen zet. Het busje is zo dun, dat je er gewoon de originele maat seal weer op kunt zetten.

Onderstaand de foto's van deze volledige revisie:



2.

Het impeller deksel
verwijderen.




3.

De impeller is ook
aan vervanging toe.











10.




11.








16.





20.




De asborgring is
weer geplaatst.

21.



Denk erom dat de oliekeerring
met de open zijde naar de
"vloeistofzijde" wordt
gemonteerd





Guus Boonstra

