

Schroefas buiten gland

Borgboutjes in borgring los geraakt, waardoor de messing lagerbus uit de schroefaskoker naar achteren is verschoven op schroefas, constructie flexibel achterlager. Revisie 'flexibele' ophanging van schroefaskoker in schroefastunnel.

Bekijk ook de schroefas tekening!

